

Chargée de mission rivière : Etat des lieux du bassin versant d'un affluent de la Vienne

Gaëlle Jean
2018-2019


Tuteur : Sabine Greulich

Contexte :

- Intégration du bassin versant de l'**Envigne**, un affluent de la Vienne, dans le périmètre de gestion du SMVA
- Dissolution de l'ancien syndicat en 2015
- **Manque de connaissance** sur les caractéristiques du bassin

Missions :

- Synthétisation des données existantes
- Visites de terrain pour acquérir des informations manquantes
- Animation de réunions techniques et informatives




Occupation du sol du bassin de l'Envigne

Résultats :

- Mise en évidence d'un grand nombre de pression sur le bassin
- Nombreux travaux nécessaires pour atteindre le bon état global
- Forte dégradation des habitats aquatiques

Niveau d'altération de la masse d'eau Envigne



Techniques :

Analyse

Observation de terrain

Cartographie

Planification

Adaptation

Compétences

Autonomie

Amélioration des connaissances

Relationnelle

Personnelles :

Organisation

Initiative